


Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος

| | |
|---------------------------|---------|
| Αρ. Κυκλοφορίας | |
| Αρ. Πλαισίου | 644863 |
| Μάρκα | JEEP |
| Περιγραφή Οχήματος | COMPASS |
| Χρώμα | MAYPO |



| α/α | Σημάδι α από πέτρες | Αμυχή | Βαθο ύλωμα | Σπάσιμο | ΒΑΜΕΝΟ |
|-----|---------------------------|-------|---------------|---------|--------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | V | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | V | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | V | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |

| | | | | | | Ελεγκτές | |
|-----------------|---------------|----------------------|----------------|------------------|-------------------------|-----------------|------------------|
| Θέση | Πέλμα | Κατασκευαστής | Μέγεθος | Διάμετρος | Εποχικό Ελαστικό | | |
| Εμπρός Αριστερά | 4 | PIRELLI | 225/60 | 17 | V | 1 | ΜΠΛΑΔΕΜΗΣ |
| Εμπρός Δεξιά | 4 | V | V | V | V | | |
| Πίσω Αριστερά | 4 | GOODYEAR | V | V | V | 2 | |
| Πίσω Δεξιά | 4 | V | V | V | V | | |
| Ρεζέρβα | KIT ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ | | | | | | |

