


**Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος**

<b>Αρ. Κυκλοφορίας</b>		<b>Ημερομηνία</b>	####
<b>Αρ. Πλαισίου</b>	72934		
<b>Μάρκα</b>	OPEL CORSA		
<b>Περιγραφή Οχήματος</b>	1.3 DIESEL		
<b>Χρώμα</b>	ΜΠΛΕ		

α/α	Σημάδια από πέτρες	Αμυχή	Βαθούλωμα	Σπασιμο	ΒΑΜΕΝΟ
1	V	V			V
2					
3	V				V
4					
5					
6		V			V
7					
8		V			
9					
10					V
11					
12					
13		V	V		V
14					V
15					
16					
17					V
18					V
19					
20					
21		V			
22					
23					
24					
25					
26					
27					



Ελαστικά						Ελεγκτές	
Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Μέγεθος	Διάμετρος	Εποχικό Ελαστικό	1	X.X
Εμπρός Αριστερά	60%	FALCKEN	185/60	15	ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ		
Εμπρός Δεξιά	60%	FALCKEN	185/61	15	ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ		
Πίσω Αριστερά	60%	FALCKEN	185/62	15	ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ	2	
Πίσω Δεξιά	60%	FALCKEN	185/63	15	ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ		

Πεζέριβα	OK						X.X
----------	----	--	--	--	--	--	-----

