

GR

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATEΚΩΔ. ΚΤΕΟ
352ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ
0032070ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
5064 SUZUKI2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
GR ΙΟΚ2138ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
00Τ SPLASH1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)
TSMEXB22S006470815. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΙΣ-ΙΧ

4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)

ΚΑΥΣΙΜΟ

109855

BENZINΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

Δευτερεύουσες Ελλείψεις

ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Περιοδικός (Εμπρόθεσμος)3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
15.04.2022 / 1:17:24 μμ8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)
15.04.2024

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΡΥΘΜΟΙ		CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m')
	Ρελαντί	0,00	0		----
Υψηλές στροφές	0,00	0	1,000		
ΠΕΔΗΣΗ	Μονόπλευρο	Άξονας 1	Άξονας 2	Άξονας 3	Άξονας 4
		6,58	1,23	----	----
	Απόδοση (%)	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης	
		Συνολική	Οπισθ. τροχού		
81,75	----	22,78			
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει	---- db(A)		---- rpm	
		Σύγκλιση / Απόκλιση	Αποσβεστήρες κραδασμών		
		m/km	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)
	Άξονας 1	-6,70	72	72	0,00
	Άξονας 2	----	75	75	0,00

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

Χ¹ ΚΩΔ² ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

6.

Δ 2.4.1 - Ευθυγράμμιση τροχών: ευθυγράμ αξ. 1 δεν ανταποκρίν ο τα δεδομένα κατασκευαστή οχήματος ή στις απαιτήσ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10.

Το ΔΤΕ επέχει θέση ΚΕΚ έως 15/04/2023

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ

Αριθμ. ΔΤΕ | Ημερομηνία | Ενδ. Χιλιομετρική
420028797 | 18.05.2016 | 70131
1550219184 | 29.05.2018 | 88851
1550282541 | 18.06.2020 | 1011981 Χ: Χαρακτηρισμός της έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη)
2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης

COPY