

**Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος**

<b>Αρ. Κυκλοφορίας</b>	IPA5196
<b>Αρ. Πλαισίου</b>	
<b>Μάρκα</b>	SUZUKI
<b>Περιγραφή Οχήματος</b>	SWIFT
<b>Χρώμα</b>	ΚΟΚΚΙΝΟ



α/α	Σημάδι α από πέτρες	Αμυχή	Βαθο ύλωμα	Σπάσιμο	ΒΑΜΕΝΟ
1					V
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					V
14					V
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

						<b>Ελεγκτές</b>	
<b>Θέση</b>	<b>Πέλμα</b>	<b>Κατασκευαστής</b>	<b>Μέγεθος</b>	<b>Διάμετρος</b>	<b>Εποχικό Ελαστικό</b>		
Εμπρός Αριστερά	4	DUNLOP	185/60	15	V	<b>1</b>	<b>ΜΠΛΑΔΕΜΗΣ</b>
Εμπρός Δεξιά	4	V	V	V	V		
Πίσω Αριστερά	4	BOTO	V	V	V	<b>2</b>	
Πίσω Δεξιά	4	V	V	V	V		
Ρεζέρβα	5	ONTINENT	135/70	V	V		

