

ΚΑΤΑΧΗ ΑΕ

GR	<b>ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ</b> TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE	ΚΩΔ. ΚΤΕΟ 204	ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ 0257867
----	---	------------------	----------------------------

3. 2ο ΧΑΜ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ Ι. ΜΕΤΑΞΑ  
(ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ) Τ.Κ. 19400

9. **AUTO CHECK**  
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
**ΚΟΡΩΠΙ**  
ΤΗΛ.: 210 6641888  
E info@ikteo-autocheck.gr - W www.ikteo-autocheck.gr  
Fax: 2106641136  
Α.Φ.Μ. 998719455 - Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  
MERCEDES-BENZ  
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ  
GLA 180 D  
5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  
ΙΔΙ

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
IYZ1486  
1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)  
WDC1569121J492838

4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)  
69801  
ΚΑΥΣΙΜΟ  
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ  
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ - ΟΠΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ Η ΥΑ Φ2/32396/3516/2004

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ**

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)  
Επιτυχής

ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  
Αρχικός ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  
24/01/2023 12:35:07

8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)  
24/01/2025

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

**ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ**

ΡΥΘΟΙ		CO (%)	HC (ppm)	λ	Κ (m <sup>-1</sup> )
	Ρελαντί	--	--		0.34
	Υψηλές στροφές	--	--	--	
ΠΕΔΗΣΗ	Μονόπλευρο	Άξονας 1	Άξονας 2	Άξονας 3	Άξονας 4
		00.00	00.00		
	Απόδοση (%)	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης	
		Συνολική	Οπισθ. τροχού		
	59.07		17.08		
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει		db (A)	rpm	
		Σύγκλιση / Απόκλιση	Αποσβεστήρες κραδασμών		
		m/km	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)
	Άξονας 1	-2.2	70	67	04.29
	Άξονας 2		71	69	02.82

**ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ**

X<sup>1</sup> ΚΩΔ<sup>2</sup> ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ  
6. Αριθμός Δ.Τ.Ε. Ημερομηνία Ένδειξη μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

10.  
Το παρόν ΔΤΕ επέχει θέση ΚΕΚ μέχρι 24/01/2024 σύμφωνα με το Ν.3897 (ΦΕΚ 208 Α/10-12-2010).  
Κωδικός παραβόλου: 55981827595307240047 33 Ευρώ

COPY

Χ: Χαρακτηρισμός της έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη)

ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης