

Y2L5172

GR	ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE	ΚΩΔ. ΚΤΕΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ
		208	0392401



AVAX IKTEO
 3. ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ 13 - 57001
9. ΑΒΑΣ ΙΚΤΕΟ Α.Ε.
 ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΝ ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 ΑΦΜ: 998940672
 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
 ΤΗΛ: **10.20.30**
 για ραντεβού
 Η ΕΡΕΥΝΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΣ ΕΞΑΡΤΑΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ
 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
 ΤΗΛ: 2310.383.444
 FAX: 2310.383.448
 www.auteco.gr

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
 1000 SKODA
 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
 000 OCTAVIA
 5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΙΣ-ΙΧ
 4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)
 93371

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
 GR 2089217
 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)
 TMBAG7NE5K0104581
 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ **ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ**

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)
Επιτυχής
 ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
 Αναγνώριση Πιστ/κού Τεχν.Ελέγγχ
 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
 18.04.2023 / 15:09
 8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)
 03.08.2024
 ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΡΥΠΟΙ	CO (%)	HC (ppm)	λ	κ (m ³)	
	Ρεζιντι	----	----		----
Υψηλές στροφές	----	----			
ΠΕΛΗΞΗ	Λζωνας 1	Λζωνας 2	Λζωνας 3	Λζωνας 4	
	Μονόαξονο	----	----	----	
	Απόδοση (%)	Πόδη πορείας		Πόδη στάθμευσης	
Συνολική		Οπισθ. τραχή			
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει	---- db (A)		---- ηρια	
		Σύγκριση Απόκλιση	Αποσβεστήρες κραδασμών		
		(m/ka)	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)
	Λζωνας 1	----	----	----	----
	Λζωνας 2	----	----	----	----

ΠΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ **ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ**

10.
 Ελαστικά: 205/55R16 .
 Χρώμα: ΓΚΡΙ, Σχήμα: ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΧΗΜΑ.
 Θέσεις: 5.
 Τυνητήρας: DGT.
 Στάθμη θορύβου: 75 db / 3750 στροφές.
 Εκδόθηκε σύμφωνα με το υπ' αριθμό
 068632Ε05/СВ626049 πιστοποιητικό
 τεχνικού ελέγχου της RD, ΡΟΥΜΑΝΙΑ.

6. Χ' ΚΩΔ' ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

ΠΡΟΝΟΜΙΖΟΥΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ

Αριθμ. ΔΤΕ Ημερ/νία Ενδ.Χιλ

 0 0

1 X: Χαρακτηρισμός της έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη)
 2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης

IM - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

16 VPOA.1