

3. 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ Ι. ΜΕΤΑΞΑ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ) Τ.Κ. 19400

9. **AUTO CHECK**
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΟΡΩΠΙ

ΤΗΛ.: 210 6641888
E info@ikteo-autocheck.gr - W www.ikteo-autocheck.gr
Fax: 2106641136
Α.Φ.Μ. 998719455 - Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ

ΖΤΒ 6984

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
32 NISSAN 2045599
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)
C13 VSKDDAC13U0124218
5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΙΣ-ΙΧ
4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km) 70981 ΚΑΥΣΙΜΟ
BENZINΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΤΡΙΟΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ - ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)
Επιτυχής

ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αρχικός ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
31/05/2022 11:08:57

8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)
31/05/2024

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΡΥΠΟΙ	CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m ⁻¹)	
	Ρελαντί	0.2	17		--
Υψηλές στροφές	0.17	21	1.013		
ΠΕΔΗΣΗ	Μονόπλευρο	Άξονας 1	Άξονας 2	Άξονας 3	Άξονας 4
		05.56	03.57		
	Απόδοση (%)	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης	
		Συνολική	Οπισθ. τροχού		
	58.54		16.59		
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει		db (A)	rpm	
		Σύγκλιση / Απόκλιση	Αποσβεστήρες κραδασμών		
		m/km	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)
	Άξονας 1	-1	88	91	03.30
	Άξονας 2		77	74	03.90

9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

X¹ ΚΩΔ² ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ
6. Αριθμός Δ.Τ.Ε. Ημερομηνία Ένδειξη μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

0.
Το παρόν ΔΤΕ επέχει θέση ΚΕΚ μέχρι 31/05/2023 σύμφωνα με το Ν.3897 (ΦΕΚ 208 Α/10-12-2010).
<< Διενεργήθηκε περιοδικός τεχνικός έλεγχος αντί της αναγνώρισης του με αριθμ Η123-0-018488-19 Πιστοποιητικού Τεχνικού Ελέγχου της ΚΡΟΑΤΙΑΣ, καθόσον υπάρχουν αμφιβολίες για την τεχνική κατάσταση του οχήματος >>
ΣΧΗΜΑ: ΚΛΕΙΣΤΟ ΧΡΩΜΑ: ΜΩΒ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΥΡΥΒΟΥ 76 db ΣΤΙΣ 3375 ΣΤΡΟΦΕΣ.

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ

COPY

1 X: Χαρακτηρισμός της έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη)
2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης