

GR

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE

ΚΩΔ ΚΤΕΟ

141

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ

0556561

3. 14ο ΧΛΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Τ.Κ. 57 001
Ιδιωτικό κέντρο τεχνικού ελέγχου οχημάτων
EXPRESS SERVICE
9. ΙΩΑΝΝΑ Π. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ
☎ 2310.46.10.10
ΤΗΛ. 2310 461.010 - FAX: 2310 489.941
Α.Φ.Μ. 067280301 - Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
NISSAN
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
K13
5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΙΣ-ΙΧ
4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)
116998
2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
MNB1781
1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)
MDHFBUK13U0004098
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΥΣΙΜΟ
BENZINΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΤΡΙΟΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ - ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)
Δευτερεύουσες Ελλείψεις
ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Περιοδικός ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ
3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
17/11/2022
10:55:11
8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)
17/11/2024
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΡΥΠΟΙ	CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m ¹)		
	Ρελαντί	0	1		--	
Υψηλές Στροφές	0.12	21	1.02			
ΠΕΔΗΣΗ	Μονόπλευρο	Αξονας 1 28.33	Αξονας 2 14.29	Αξονας 3 17.67	Αξονας 4	
	Απόδοση (%)	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης		
		Συνολική	Οπισθ. τροχού			
		68.78		17.67		
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει	db(A)		rpm		
	Σύγκλιση / Απόκλιση	Αποσβεστήρες κραδασμών				
	m/km	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)		
	Αξονας 1	-4.7	89	90	01.11	
	Αξονας 2		83	86	03.49	

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ
X¹ ΚΩΔ² ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ
6.
Δ 2.4.i
Ευθυγράμμιση τροχών: ευθυγράμ αξ. 1 δεν ανταποκρίν στα δεδομένα κατασκευαστή οχήματος ή στις απαιτήσεις
Αριθμός Δ.Τ.Ε. Ημερομηνία Ένδειξη μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων
1010455082 13/07/2020 90651
10.
Το παρόν ΔΤΕ επέχει θέση ΚΕΚ μέχρι 17/11/2023 σύμφωνα με το Ν.3897 (ΦΕΚ 208 Α/10-12-2010). Κωδικός παραβόλου:54593124895305160063 33 Ευρώ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ
**T
I
T
Y
F**
E 5422931
1 X: Χαρακτηρισμός της Έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη)
2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης