


GR

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE

ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗΣ
208

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ
0390153



ΑΒΑΣ ΙΚΤΕΟ
1 ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ
7 ΑΒΑΣ ΙΚΤΕΟ Α.Ε.
ΑΦΜ: 999740375
ΔΟΥ/Φ.Μ.Ε.Α.Μ.Ε.Σ.
ΤΗΛ: 10.20.30
για παντεβού
ΤΗΛ: 2310 393 444
FAX: 2310 393 448
www.auteco.gr

1. ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
6766 BMW
GR VIN32227
1 ΑΠΡΟΣΙΟΛΗΤΑΙΩΝ (Α.Α.)
20L X2 SDRIVE18I WBAYH11080EM90529
ΚΑΥΣΗ: 1.86
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΩΣ 9 ΘΕΣΕΙΣ-1
4 ΧΑΛΙΒΕΝΟ ΣΤΑΒΑΝΙΤΕΡΗΤΗ (B30)
61505
BENZINE ΑΝΟΛΥΣΑΗ ΙΣΤΑΝΤΑΝΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULTS)
Δευτερεύουσες Ελλείψεις
ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αρχικός (Εμπρόθεσμος)
3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
27.03.2023 / 13:12
Κ.Ι.Σ.Χ.Υ.Π. ΜΕΣΗ ΓΑΛΛΙΑΣ (Π.Π.)
27.03.2025
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΤΥΠΟΥ Μ.Α.Τ.Ε. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ
ΒΕΖΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 186

ΡΥΘΜΟΙ	ΠΕΔΑΝΑ	ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ			
		CO (%)	HC (ppm)	λ	K (g/l)
Ρύπανση		0,01	11		----
Υψηλός στρωτός		0,01	12	1,003	
Μηδάλιστρο		Αξονας 1	Αξονας 2	Αξονας 3	Αξονας 4
		3,05	6,19	----	----
Απόδοση (%)		Πύση πορτίλε		Πύση σταθμισόρ:	
		Συνολική	Οπισθ. προχρό		
		68,34	----	31,11	
		Στάθμη θορύβου εν στήση		---- dB (A)	---- rpm
		Συγκλίση / Αποκλίση (mm)	Αποσβαστήρες κριθέντων:		
			Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Αποκλίση (%)
Αξονας 1		5,50	82	73	3,66
Αξονας 2		----	8E	83	0,00

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

10.
Το ΑΤΕ επέχει θέση ΚΕΚ έως 27/03/2024

6. ΧΡΩΜΑ ΠΥΡΗ ΒΑΦΗ ΕΛΑΣΤΗΡΗΣ
δ 2.4.1 - Ευθύνη/αμοιβή τροχήνου ευθύνομα αέ. 3 δευ. ανταποδριν
τά δεδουμένα κατασκευαστή οχήματος η στις σπαιτή

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ

Αριθμ. ΑΤΕ Ημερ/νία Ενδ.Χ.Ι.Α

0 0
1 X: Χαρακτηρισμός τη. Ελλείψεω (Α: Δυσλειτουργία, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη)
2 ΚΩΔ: Κωδικός Ελλείψεω

99 - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΡΙΟ

12 - ΣΤΡΑΒ.1