

**Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος**

<b>Αρ. Κυκλοφορίας</b>	NK07704		
<b>Αρ. Πλαισίου</b>			
<b>Μάρκα</b>	RENAULT		
<b>Περιγραφή Οχήματος</b>	CAPTUR		
<b>Χρώμα</b>	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ		



α/α	Σημάδι α από πέτρες	Αμυχή	Βαθο ύλωμα	Σπάσιμο	ΒΑΜΕΝΟ
1					
2					
3					V
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

						<b>Ελεγκτές</b>	
<b>Θέση</b>	<b>Πέλμα</b>	<b>Κατασκευαστής</b>	<b>Μέγεθος</b>	<b>Διάμετρος</b>	<b>Εποχικό Ελαστικό</b>		
Εμπρός Αριστερά	7	RAPID	205/55	17	V	<b>1</b>	<b>ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ</b>
Εμπρός Δεξιά	6,55	V	V	V	V		
Πίσω Αριστερά	7,1	V	V	V	V	<b>2</b>	
Πίσω Δεξιά	7,15	V	V	V	V		
Ρεζέρβα	ΚΙΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ						