

GR

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE

 ΚΩΔ ΚΤΕΟ
 125

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ
 0278113

 10ο ΧΑΜ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΜΟΙΡΩΝ, ΤΚ:
 3-71500
 Κ. ΒΙΣΤΑΚΗ Τ.Κ.Τ.Ε.Ο. Ι.Κ.Ε.
 9. Κ. ΒΙΣΤΑΚΗ Τ.Κ.Τ.Ε.Ο. Ι.Κ.Ε.
 ΤΗΛ: 2810543400
 ΦΑΞ: 2810542475
 ΑΦΜ: 800935121
 ΔΟΥ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
 DACIA
 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
 DOKKER
 5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
 ΦΟΡΤΗΓΟ-Τ<=3, 5-ΙΧ
 4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)
 96616

 2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
 ΓΥΡ7491
 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)
 UU1F6720164072128
 ΚΑΥΣΙΜΟ
 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

Επιτυχής

ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αρχικός Εμπροσθόμοσ3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
30/11/2023 09:158. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)
30/11/2025

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΡΥΘΜΟΙ		CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m ¹)
		Ρελαντί	***	***	***
ΠΕΔΗΣΗ	Υψηλές Στροφές	***	***	***	
		Μονόπλευρο	4.225	8.571	
	Απόδοση (%)	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης	
		Συνολική	Οπισθ. τροχού	17.363	
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει	*** db (A)		*** rpm	
		Σύγκλιση / Απόκλιση (m/km)	Αποσβεστήρες κραδασμών		
			Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)
	Άξονας 1	-2.7	91	99	8.081
	Άξονας 2		81	87	6.897

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

6. ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΡΗΣΕΙΣ

 10.
 ΤΟ ΠΑΡΩΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΩΣ Κ.Ε.Κ. ΓΙΑ
 ΕΝΑ ΕΤΟΣ

1. Χ: Χαίρεση της Ελλείψεως (Δ: Διευθετούσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη)

2. ΚΩΔ: Κωδικός ελλείψεως