

**Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος**

<b>Αρ. Κυκλοφορίας</b>	
<b>Αρ. Πλαισίου</b>	L40472
<b>Μάρκα</b>	FORD
<b>Περιγραφή Οχήματος</b>	TRANSIT
<b>Χρώμα</b>	ΛΕΥΚΟ



α/α	Σημάδι α από πέτρες	Αμυχή	Βαθο ύλωμα	Σπάσιμο	ΒΑΜΕΝΟ
1					V
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					V
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					V
22					
23					
24					
25					
26					
27					

						<b>Ελεγκτές</b>	
<b>Θέση</b>	<b>Πέλμα</b>	<b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ</b>	<b>Μέγεθος</b>	<b>Διάμετρος</b>	<b>Εποχικό Ελαστικό</b>		
Εμπρός Αριστερά	3	CONTINENT	205/60	16	V	<b>1</b>	<b>ΜΠΛΑΔΕΜΗΣ</b>
Εμπρός Δεξιά	3	V	V	V	V		
Πίσω Αριστερά	3	V	V	V	V	<b>2</b>	
Πίσω Δεξιά	3	V	V	V	V		
Ρεζέρβα	5	V	V	V	V		

