



ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 6088 DACIA
 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: MQY DUSTER
 5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ: ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΙΣ-ΙΧ /
 4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΝΙΔΙΟΜΕΤΡΙΤΗΤΗ (mm): 134525
 ΚΑΥΣΙΜΟ: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)
Επιτυχής
 ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ: Ασχηκός (Ευπρόθεσμος)
 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: 05.05.2023 / 09:38
 8. ΣΧΥΒΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL): **05.05.2025**
 ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 0 / 0 / /
 9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΧΤΗ: ΚΩΔΙΚΟΣ: ΜΑΛΕΖΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ [1424]

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΡΥΘΜΟΙ	CO (%)		HC (ppm)		λ	K (m)
	Μονόμετρο	Συνολική	Μέση ποσότητα	Μέση στάθμησης		
Ριζόντι	----	----	----	----		0,02
Υψηλές στροφές	----	----	----	----		
ΠΕΔΙΑΣΗ	Αξονας 1	2,81	Αξονας 2	5,00	Αξονας 3	Αξονας 4
	Απόδοση (%)	68,27	----	----	----	21,61
ΜΟΡΦΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει	----	dB(A)	----	----	rpm
	Σύγκλιση / Αποκλιση	m/km	Αριστερό (%)	Δεξιο (%)	Αριστερό (%)	
	Αξονας 1	-2,60	61	65	6,15	
	Αξονας 2	----	67	71	5,63	

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

Υ' ΚΩΔ' ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ
 6.

ΠΡΟΒΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

01.
 20 ΔΤΕ κηρύχθηκε ΚΕΚ έως 05/05/2024

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ

Αριθμ. ΔΤΕ Ημερ/μια Επδ.Χ.Α.
 0 / 0

1 Χ: Χαρακτηρισμός της έλλειψης (Α: Ασυμμόρφωση, Σ: Στάθμη, Λ: Εμπρόσθια)
 2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης