

<p style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">EXPRESS KTEO</p> <p>9. ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Ε.Π.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΤΗΛ: 24610.45880-881-890 3. 5ο ΧΛΜ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΠΤΟΛ/ΔΑΣ Α.Φ.Μ. 999935832 Δ.Ο.Υ.: ΚΟΖΑΝΗΣ</p>	<p>ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ VOLKSWAGEN</p> <p>ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ POLO</p> <p>2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ IPP6952</p> <p>1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN) WVWZZZ6RZFY066392</p> <p>5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΙΣ-ΙΧ</p> <p>7. ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ</p> <p>4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km) 142793</p> <p>ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ</p> <p>ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ - ΟΠΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ Η ΥΑ Φ2/32396/3516/2004</p>
--	--

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ		ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ					
<p>7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)</p> <p style="text-align: center;">Επιτυχής</p> <p style="text-align: center;">ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ</p> <p style="text-align: center;">Περιοδικός ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ</p> <p>3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ</p> <p style="text-align: center;">08/07/2022 10:43:25</p> <p>8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)</p> <p style="text-align: center;">08/07/2024</p> <p>ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ</p> <p>1100232843 // 15/07/2020</p>		ΡΥΠΟΙ	CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m ⁻¹)	
		Ρελαντί	--	--		0.68	
		Υψηλές στροφές	--	--	--		
	ΠΕΔΗ	Μονόπλευρο	Αξονας 1 12.50	Αξονας 2 16.67	Αξονας 3	Αξονας 4	
		Απόδοση (%)	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης		
			Συνολική 61.43	Οπισθ. τροχού	18.26		
	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει	db (A)		rpm		
		Σύγκλιση / Απόκλιση	Αποσβεστήρες κραδασμών				
		m/km	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)		
		Αξονας 1 0	83	84	01.19		
		Αξονας 2	77	79	02.53		

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ			
X ¹	ΚΩΔ ²	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ	Αριθμός Δ.Τ.Ε. - Ημερομηνία Ένδειξη μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων
6.			
	1100232843	15/07/2020	112709
	1100203635	13/07/2018	68193

COPY

1 X: Χαρακτηρισμός της έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη)

2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης