

Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος

Αρ. Κυκλοφορίας	
Αρ. Πλαισίου	111928
Μάρκα	CITROEN
Περιγραφή Οχήματος	C3
Χρώμα	ΛΕΥΚΟ



α/α	Σημάδι α από πέτρες	Αμυχή	Βαθο ύλωμα	Σπάσιμο	ΒΑΜΕΝΟ
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					V
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

						Ελεγκτές	
Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Μέγεθος	Διάμετρος	Εποχικό Ελαστικό		
Εμπρός Αριστερά	5	CONTINENT	215/50	17	V	1	ΜΠΛΑΔΕΜΗΣ
Εμπρός Δεξιά	5	V	V	V	V		
Πίσω Αριστερά	5	RIDGESTON	V	V	V	2	
Πίσω Δεξιά	5	V	V	V	V		
Ρεζέρβα	5	CONTINENT	125/80	V	V		

