

(1) FIN **VF1HJD40061995401**  
 (2) Kennz. **D E G6664**  
 (3) Prüfort Essen, 05.12.2023  
 (4) km-St. 66378  
 (5) Fz-Kl. M1 Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.  
 Aufbau AC Kombilimousine  
 Herst. 3333 RENAULT (F)  
 Typ BKJ SR  
 Var. 00001 DHD4  
 Vers. AD6DB000M000  
 EMI-Kl. 36BG\*\*  
 zGM 1933 kg  
 EZ 19.11.2018  
 Dat. letzt.HU 11/2021  
 Prüfort-Nr. 0000700157

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO  
 Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU  
 Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU  
 Berichts-Nr. P071854004925  
 vom 05.12.2023, 15:59  
 HU-Prüfziffer fxnUIIM7  
 Seite 2 von 2

Ergebnis:  
 ohne festgestellte Mängel  
**D E G6664**  
 nächste HU fällig Dezember 2025

Motormanagement/Abgasreinigungssystem Diesel und OBD

Messprogramm: Diesel und OBD Kraftstoff: Diesel Messzeit: 05.12.2023 15:45

Funktionsprüfung Abgas		Fzg-Solldaten		Fzg-Ist-Daten	
<u>Konditionierung</u>	[x]/[rpm]	0/3000		-/-	
Motortemperatur	[Grad C]	min: 60		61	i.O.
entsprechend AU-Richtlinie					
<u>Abgasmessung</u>		min: 650	max: 1050	850	i.O.
Leerlauf	[l/min]	min: 1880		2150	i.O.
Drehzahlanhebung	[l/min]	min: 650	max: 1050	850	i.O.
Beruhigung	[l/min]	min: 650	max: 1050	850	i.O.
Messung I	[l/min]	min: 650	max: 1050	850	500 [cm <sup>-3</sup> ] i.O.
arithm. Mittelwert Partikelanzahl	[cm <sup>-3</sup> ]		max: 250000	500	i.O.

Funktionsprüfung OBD		Prüfbereitschaft		Fehler Speicher	
		unterstützt	11011101011		
		gesetzt	0000000000	Alle Systemtests durchgeführt	
<u>Kontrollleuchte Motordiagnose:</u>		Anzahl abgasrelevanter Fehler	0	i.O.	
		Sichtprüfung		i.O. #	
		Status		i.O.	
		Ansteuerung		i.O. #	

Ergebnis: Funktionsprüfung OBD: i.O.  
Funktionsprüfung Abgas: i.O.

**GESAMTERGEBNIS: BESTANDEN**

Bedienerführung:	AVL DiTEST GmbH	Typ: DSS AU-DE	Vers.: V6.12 LF6 11/2023	GL:6
OBD-Auslesegerät:	AVL DiTEST GmbH	Typ: VCI 1000	Vers.: V3.9 06/2020	SN:ZXVJ6T
Partikelzähler:	AVL DiTEST GmbH	Typ: Counter Standalone	Vers.: V3.2 06/2022	SN:31418
		WT		

AU-Daten: I/2023