


Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος

Αρ. Κυκλοφορίας	IPY8926	Ημερομηνία	5/1/21
Αρ. Πλαισίου	VSSZZZ6JZGR069892		
Μάρκα	SEAT		
Περιγραφή Οχήματος	IBIZA		
Χρώμα	MAYPO		

	α/α	Σημάδια από πέτρες	Αμυχή	Βαθούλωμα	Σπάσιμο	ΒΑΜΕΝΟ	
	1					X	
	2						
	3	X					
	4						
	5						
	6			X			
	7						
	8			X	X		
	9						
	10			X			
	11			X			
	12						
	13						X
	14						
	15						X
	16						X
	17						X
	18						X
	19						X
	20						X
	21						
	22						
	23						
	24						
	25						
	26						
	27						

Ελαστικά					Ελεγκτές	
Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Μέγεθος	Διάμετρος	Εποχικό Ελαστικό	
Εμπρός Αριστερά	70%	GISLAVET	185/65	15	ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ	1
Εμπρός Δεξιά	70%	FIRESTONE	185/65	15	ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ	
Πίσω Αριστερά	60%	FIRESTONE	185/65	15	ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ	2
Πίσω Δεξιά	60%	FIRESTONE	185/65	15	ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ	
Ρεζέρβα ΕΚΤΑΘΗΣ	ΟΚ					

ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΑΥΛΟΓΙΑΡΗΣ