


**Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος**

<b>Αρ. Κυκλοφορίας</b>	MNA 8797
<b>Αρ. Πλαισίου</b>	201666
<b>Μάρκα</b>	HONDA
<b>Περιγραφή Οχήματος</b>	CIVIC
<b>Χρώμα</b>	MAYPO



α/α	Σημάδι α από πέτρες	Αμυχή	Βαθο ύλωμα	Σπάσιμο	ΒΑΜΕΝΟ
1		V			V
2					
3					
4	V				
5					
6					
7					
8			V		
9					
10			V		
11					
12					
13		V			
14					
15		V			
16			V		
17					V
18					V
19					V
20					V
21		V			
22					
23					
24					
25					
26					
27					

						<b>ΕΛΕΓΚΤΕΣ</b>	
<b>Θέση</b>	<b>Πέλμα</b>	<b>Κατασκευαστής</b>	<b>Μέγεθος</b>	<b>Διάμετρος</b>	<b>Εποχικό Ελαστικό</b>		
Εμπρός Αριστερά	5,85	Kormoran	185/55	16	V	<b>1</b>	<b>ΑΝΕΣΤΗΣ</b>
Εμπρός Δεξιά	5,72	V	V	V	V		
Πίσω Αριστερά	5,87	V	V	V	V	<b>2</b>	
Πίσω Δεξιά	5,75	V	V	V	V		
Ρεζέρβα	ΚΙΤ ΡΕΖΕΡΒΑΣ						