

GR

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE

 ΚΩΔ ΚΤΕΟ
101

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ
0522379


3. ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΚ: 57001

AUTOVISION SAKAR A.E.

9. AUTOVISION SAKAR A.E.

ΤΗΛ: 2310487500

ΦΑΞ: 2310486224

ΑΦΜ: 099354386

ΔΟΥ: ΦΑΞ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

DACIA

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

DUSTER

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΘΕΣ<8-ΙΧ

 4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)
65269

 2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
1018648

1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)

VF1HJD40059949163

 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑΚΗΣ ΑΕ -
ΚΑΥΣΙΜΟ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

 7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)
Δευτερεύουσες Ελλείψεις
ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αναγνώριση πιστοποιητικού

 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
02/11/2022 16:37

 8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)
10/08/2024

 ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
10/08/2022

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ
94

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΡΥΠΟΙ	ΡΥΠΟΙ	CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m ⁻¹)
		Ρεταντί	***	***	***
Υψηλές Στροφές	Υψηλές Στροφές	***	***	***	
ΠΕΔΗΣΗ	Μονόπλευρο	Άξονας 1	Άξονας 2	Άξονας 3	Άξονας 4
		***	***		
	Απόδοση (%)	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης	
		Συνολική	Οπισθ. τροχού	***	
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει	*** db (A)		*** rpm	
	Σύγκλιση / Απόκλιση (m/km)	Απορροστές κραδασιμών			
		Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)	
	Άξονας 1	***	***	***	
	Άξονας 2	***	***	***	

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

 6. Χ' ΚΩΔ' ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ
 Δ 4.5.2 Ευθυγράμμιση φανών ομίχλης: Ο εμπρός φανός ομίχλης είναι εκτός οριζοντίως ευθυγράμμισης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 10. ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.
 00Ε0ΦΔΗ00ΣΤ001647 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ-
 ΚΤΩΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ

ΟΝΟΜΑΖΟΝΤΟ ΤΟ ΟΧΗΜΑ

 1 Χ: Χαρακτηρισμός της Έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη)
 2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης