

GR

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE

ΚΩΔ. ΚΤΕΟ

277

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ

0120805



ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΗ

Ι.ΚΤΕΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΕ

"ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ & ΜΟΤΟ"

3. ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΕΓΓΝΑΤΙΑΣ)

Τ.Κ. 50100 - ΚΟΖΑΝΗ

Α.Φ.Μ. 998169557 - ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΤΗΛ. 24610 75000 - FAX. 24610 75005

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

Επιτυχής

ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Περιοδικός (Εμπρόθεσμος)

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

17.06.2024 / 08:52

8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)

17.06.2026

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

277 2770096790 / 10.06.2022

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
6284 VOLKSWAGENΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
QQI TIGUAN5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΙΣ-ΙΧ

4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΛΙΑΔΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)

111068

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
GR ΜΗ071421. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)
WVGZZZ5NZAW527558

ΚΑΥΣΙΜΟ

BENZINΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΡΥΘΜΟΙ		CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m')	
		Ρελαντί	0,01	13		----
	Υψηλά στροφές	0,00	9	0,998		
ΠΕΛΙΣΗ	Μονόπλευρα	Άξονας 1	Άξονας 2	Άξονας 3	Άξονας 4	
		1,67	3,95	----	----	
	Απόδοση (%)	Πεδίο πορείας		Πεδίο στάθμευσης		
		Συνολική	Οπισθ. τροχού			
	64,77	----		20,30		
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει		---	db(A)	---	rpm
		Σύγκλιση / Απόκλιση	Αποσβεστήρες κραδασμών			
		m/km	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)	
	Άξονας 1	0,60	73	63	13,70	
Άξονας 2	----	72	69	4,17		

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

Χ¹ ΚΩ² ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

6.

10.

Το ΔΤΕ επέχει θέση ΚΕΚ έως 17/06/2025

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ

Αριθμ. ΔΤΕ	Ημερ/νία	Ενδ.Χιλ
2770019849	02.06.14	32225
2770037448	01.06.16	45872
2770055958	04.06.18	68041
2770074925	05.06.20	79667
2770096790	10.06.22	92614

1 Χ: Χαρακτηρισμός της έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη)

2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης