

GR

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE

ΚΩΔ ΚΤΕΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ

157

0342521

ΠΟΛΙΧΝΗ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΘ 31530, ΤΚ:
56410

AUTOVISION SAKAR A.E.

AUTOVISION SAKAR ΠΟΛΙΧΝΗ

ΤΗΛ: 2310680270

Email: polixni@autovision.gr

ΑΦΜ: 099354386

ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

HYUNDAI

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

TUCSON, IX35

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΘΕΣ<8-ΙΧ

4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)

97059

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΥΤΤ3286

1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)

ΤΜΑΙ3817ΑΙJ054371

ΥΒΡΙΔΙΚΟ (ΗΛ+ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΚΑΤΑΛ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

Επιτυχής
ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αρχικός ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

24/07/2024 17:05

8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)

24/07/2026


ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΡΥΠΟΙ	Ρεταντί	CO (%)	HC (ppm)	λ	Κ (m ⁴)
		Υψηλές Στροφές	***	***	***
ΠΕΔΗ	Μονόπλευρο	Αξονας 1	Αξονας 2	Αξονας 3	Αξονας 4
		10.909	4.878		
	Απόδοση (%)	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης	
		Συνολική	Οπισθ. τροχού	18.382	
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει		*** db (A)	*** rpm	
	Σύγκλιση / Απόκλιση		Αποσβεστήρες κραδασμών		
	(m/km)		Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)
	Αξονας 1	-0.7	82	80	2.439
Αξονας 2		85	76	10.588	

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

Χ' ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ



10.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΩΣ Κ.Ε.Κ. ΓΙΑ
ΕΝΑ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ

AU 1868037

1 Χ: Χαρακτηρισμός της Έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη)

2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης