



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto  
sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 63771151

<b>NATURE DU CONTRÔLE</b> Contrôle technique périodique	<b>(3) DATE DU CONTRÔLE</b> 09/09/2024	<b>N° DU PROCÈS-VERBAL</b> 24070699
<b>(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE</b> Favorable	<b>(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ</b>	

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**  
08/09/2026

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**  
Contrôle technique périodique

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÈMENT :

(9) RAISON SOCIALE :

(3) COORDONNÉES :

**(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÈMENT : 091S1162

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

(2) Immatriculation et pays FG-516-EM (F)	Date d'immatriculation 16/05/2019	Date de 1ère mise en circulation 16/05/2019
Marque SKODA	Désignation commerciale OCTAVIA	
(1) N° dans la série du type (VIN) TMBAP7NEXK0185156	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP
Type / CNIT M10SKDVP020J670	Energie ES	

Document(s) présenté(s)  
Certificat d'immatriculation

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**  
84620

**INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° :                      DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

**FG-516-EM**  
**CT:08/09/2026**

N° D'AGRÈMENT : S095C205  
N° SÉRIE : TMBAP7NEXK0185156  
N° D'IMPRIMÉ : C63771151

**S095C205**  
**A : 08/09/2026**  
**FG-516-EM**

**Défaillances mineures :**  
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS ; Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD  
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 02/05/2023 : 68268 km

	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-4.0 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	15 %		16 %	
Forces verticales :	833 daN		616 daN	
<b>Frein de service</b>				
Forces de freinage :	328 daN	330 daN	265 daN	270 daN
Déséquilibre (<20%) :	1 %		-2 %	
Forces de freinage (efficacité) :	328 daN	330 daN	265 daN	270 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	82 %			
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18 %) :	20 %			
<b>Émissions à l'échappement</b>				
CO ralenti (≤0.3 %) :	0.15 %		CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0 %	
	Lambda (0.97 à 1.03) : 1.002			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.4 %		-1.3 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-4.0 %		-0.6 %	