

Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος

Αρ. Κυκλοφορίας	
Αρ. Πλαισίου	114236
Μάρκα	SUZUKI
Περιγραφή Οχήματος	IGNIS
Χρώμα	MAYPO



α/α	Σημάδι α από πέτρες	Αμυχή	Βαθο ύλωμα	Σπάσιμο	ΒΑΜΕΝΟ
1		V			
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8		V			
9					
10		V			
11					
12					
13		V			
14					
15					
16					
17					
18					
19		V			
20					
21		V			
22					
23					
24					
25					
26					
27					

						Ελεγκτές	
Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Μέγεθος	Διάμετρος	Εποχικό Ελαστικό		
Εμπρός Αριστερά	4	FALKEN	175/60	16	V	1	ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Εμπρός Δεξιά	4	V	V	V	V		
Πίσω Αριστερά	4	V	V	V	V	2	
Πίσω Δεξιά	4	V	V	V	V		
Ρεζέρβα							

