

GR

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE

ΚΩΔ ΚΤΕΟ

117

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ

0231922

7

ΙΚΤΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Μ.Α.Ε.

3. ΠΕΔΙΝΗ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
45500

9. ΙΚΤΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΑΕ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΗΛ: 2651094900

ΦΑΞ: 2651094901

ΑΦΜ: 999701486

ΔΟΥ: Β ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

SEAT

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

IBIZA

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΘΕΣ<8-ΙΧ

4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)

36151

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΙΤΗ9105

1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)

VSSZZZ6JZHR007557

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΥΣΙΜΟ

BENZINΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

Επιτυχής

ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αρχικός ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

13/07/2020 12:08

8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)

13/07/2022

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΥΠΟΓΡ. ΕΛΕΓΚΤΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΛΕΓΚΤΗ / ΚΤΕΟ

ΡΥΘΙΟ

ΠΕΔΗΣΗ

ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

	CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m ³)
Ρελαντί	0.01	2	***	***
Υψηλές Στροφές	0	1	1.027	
Μονόπλευρο	Αξονας 1	Αξονας 2	Αξονας 3	Αξονας 4
	1.316	0.763		
	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης	
Απόδοση (%)	Συνολική	Οπισθ. τροχού	17.472	
	60.86			
Στάθμη θορύβου εν στάσει	*** db (A)		*** rpm	
	Σύγκλιση / Απόκλιση	Αποσβεστήρες κραδασμών		
	(m/km)	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)
Αξονας 1	1.7	48	48	0
Αξονας 2		54	51	5.556

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

10.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΩΣ Κ.Ε.Κ. ΓΙΑ
ΕΝΑ ΕΤΟΣ

X' ΚΩΔ' ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

6.

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ

Έλαβα γνώση των ελλείψεων και της υποχρέωσής μου να τις αποκαταστήσω σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Υπογραφή:

Ημερ. εκτύπωσης / επανεκτύπωσης: 13/07/2020

A 8852811

1 X: Χαρακτηρισμός της Έλλειψης (Δ - Δευτερεύουσα Σ - Σοβαρή Ε - Επικίνδυνη)
2 ΚΩΔ: Κωδικός Έλλειψης