

Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος

Αρ. Κυκλοφορίας	ITN5864
Αρ. Πλαισίου	
Μάρκα	SEAT
Περιγραφή Οχήματος	IBIZA
Χρώμα	ΛΕΥΚΟ



α/α	Σημάδι α από πέτρες	Αμυχή	Βαθο ύλωμα	Σπάσιμο	ΒΑΜΕΝΟ
1					V
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					V
14					
15					
16					
17					
18					
19					V
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

						Ελεγκτές	
Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Μέγεθος	Διάμετρος	Εποχικό Ελαστικό		
Εμπρός Αριστερά	5,3	FIRESTONE	185/65	15	V	1	ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ
Εμπρός Δεξιά	5,35	V	V	V	V		
Πίσω Αριστερά	5,5	V	V	V	V	2	
Πίσω Δεξιά	5,54	V	V	V	V		
Ρεζέρβα	BRIDGESTONE		V	V	V		

