

GR

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE

ΚΩΔ ΚΤΕΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ

101

0562712



3. ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΚ: 57001

AUTOVISION SAKAR A.E.

9. AUTOVISION SAKAR ΘΕΡΜΗ

ΤΗΛ: 2310487500

ΦΑΞ: 2310486224

ΑΦΜ: 099354386

ΔΟΥ: ΦΑΞ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

RENAULT
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)

88483

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

10110161
1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)VF1HJD40864063249
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣΚΑΤΑΧΗΣ ΑΕ -
ΚΑΥΣΙΜΟBENZINΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ
ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

Επιτυχής
ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αναγνώριση πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου

ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

14/03/2024 14:12

8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)

13/10/2024

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

13/10/2022

9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΥΠΟΥΡΓ. ΕΛΕΓΚΤΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΛΕΓΚΤΗ / ΚΤΕΟ

| ΡΥΠΟΙ | CO (%) | HC (ppm) | λ | K (m ³) | |
|------------------|--------------------------|------------------------|---------------|---------------------|-----|
| | Ρελαντί | *** | *** | *** | *** |
| Υψηλές Στροφές | *** | *** | *** | | |
| ΠΕΔΗΣΗ | Αξονας 1 | Αξονας 2 | Αξονας 3 | Αξονας 4 | |
| | Μονόπλευρο | *** | *** | | |
| | Απόδοση (%) | Πέδη πορείας | | Πέδη στάθμευσης | |
| | | Συνολική | Οπισθ. τροχού | *** | |
| ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | Στάθμη θορύβου εν στάσει | *** | db (A) | *** | rpm |
| | Σύγκλιση / Απόκλιση | Αποσβεστήρες κραδασμών | | | |
| | (m/km) | Αριστερά (%) | Δεξιά (%) | Διαφορά (%) | |
| | Αξονας 1 | *** | *** | *** | *** |
| | Αξονας 2 | | *** | *** | *** |

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

Χ' ΚΩΔ' ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

6.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10.

ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠ'ΑΡ.
ΟΔΕΘΜΑΖ01GH006046 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΕ.ΧΡΩΜΑ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΗΛΕ.

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Έλαβα γνώση των ελλείψεων και της υποχρέωσής μου
να τις αποκαταστήσω σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Υπογραφή:

Ημερ. εκτύπωσης / επανεκτύπωσης: 14/03/2024

AU0982217

1 Χ: Χαρακτηρισμός της Έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη)
2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης