

GR

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  
TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE

ΚΩΔ ΚΤΕΟ

101

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ

0540141



3. ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΚ: 57001

AUTOVISION SAKAR A.E.

9. AUTOVISION SAKAR ΘΕΡΜΗ

ΤΗΛ: 2310487500

ΦΑΞ: 2310486224

ΑΦΜ: 099354386

ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

DACIA

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

SANDERO

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΘΕΣ&lt;8-ΙΧ

4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)

52065

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΜΝΒ5916

1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)

UU15SDA1C55641630

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚΑΥΣΙΜΟ

BENZINΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

Δευτερεύουσες Ελλείψεις  
ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  
Περιοδικός ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

10/06/2023 11:17

8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)

10/06/2025

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΤΕ1010511937 23/06/2022 ΚΤΕΟ101

9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΥΠΟΓΡ. ΕΛΕΓΚΤΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΛΕΓΚΤΗ / ΚΤΕΟ

## ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΡΥΠΟΙ	ΡΥΠΟΙ	CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m <sup>3</sup> )
		Ρεταντί	0.01	11	***
Υψηλές Στροφές		0.01	11	1.016	
ΠΕΔΗΣΗ	Μονόπλευρο	Άξονας 1	Άξονας 2	Άξονας 3	Άξονας 4
		11.667	11.429		
	Απόδοση (%)	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης	
		Συνολική	Όπισθ. τροχού	18.927	
64.53					
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει		*** db (A)		*** rpm
		Σύγκλιση / Αποκλίση	Αποσβεστήρες κραδασιών		
		(m/km)	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)
	Άξονας 1	3.2	58	55	5.172
	Άξονας 2		50	40	20

## ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

Χ' ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

6. Δ 2.4.1. Ευθυγράμμιση τροχών ευθυγράμμιση δεν ανταποκρίν στα δεδομένα κατασκευαστή οχήματος ή στις απαιτήσεις.  
Αρ. Δ.Τ.Ε. | Ημερομηνία | Ενδ. Χιλ.  
1010511937 | 23/06/2022 | 59285

## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΩΣ Κ.Ε.Κ. ΓΙΑ  
ΕΝΑ ΕΤΟΣ

## ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ

Έλαβα γνώση των ελλείψεων και της υποχρέωσής μου να τις αποκαταστήσω σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  
Υπογραφή:

Ημερ. εκτύπωσης / επανεκτύπωσης: 10/06/2023

AU0959512

1 Χ: Χαρακτηρισμός της Έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη)

2 ΚΩΔ: Κωδικός Έλλειψης