

GR


ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  
TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ

101

0549012



3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΕΛΤΥΣΜΑΤΟΣ, ΤΚ:57001

ΑΥΤΟVΙSΙΟΝ SAKAR A.E.

9. ΑΥΤΟVΙSΙΟΝ SAKAR ΘΕΡΜΗ

ΤΗΛ: 2310487500

ΦΑΞ: 2310486224

ΑΦΜ: 099354386

ΔΟΥ: ΦΑΞ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΠΙΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

OPEL, VAUXHALL,  
ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

CORSA-E

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΛΙΑΣΜΕΤΡΗΤΗ (km)

83097

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

1TM6787

1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΤΙΣΙΟΥ (VIN)

W0L0XEP68H4158055  
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣBENZINΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ  
ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ

## ΠΡΟΚΗΛΥΜΕΝΟΙ

## ΥΠΕΡΟΡΘΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

Δευτερεύουσες ελλείψεις  
ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Περιοδικός ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

21/09/2023 10:52

8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)

21/09/2025

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΤΕ1010448526827/09/2021 ΚΤΕΟ101

ΡΥΘΜΟΙ

ΠΕΔΗΣΗ

ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m <sup>3</sup> )
0.13	11	***	***
0.13	11	1.023	
13.992	12.941		
Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης	
Συνολική		Οπισθ. τροχού	
66.86		22.749	
Στάθμη θορύβου εν στάσει		*** db (A)	*** rpm
Σύγκλιση / Αλόγλιση		Αποσβεστήρες χροαδασιμών	
(m/km)		Αριστερά (%)	Δεξιά (%) Διαφορά (%)
Αξονας 1	-5.7	63	61 3.175
Αξονας 2		60	53 11.667

## ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

Χ ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

Δ 7303 Ελαφρές τοπικές φθορές  
 Δ 2.4.1 Ευθυγράμμιση τροχών: ευθυγράμμιση δεν φαίνεται στα δεδομένα κατασκευαστή οχήματος ή στις απαιτήσεις  
 ΑΔ: Δ.Τ.Ε. | Ημερομηνία: 21/09/2023 | ΧΗ  
 |1010490526 | 27/09/2021 | 40281

## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΩΣ Κ.Ε.Κ. ΓΙΑ  
 ΕΝΑ ΕΤΟΣ. Δ 7303 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΕΛΑΦΡΕΣ  
 ΦΘΟΡΕΣ

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΟ ΟΧΗΜΑ  
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ .

Έλαβα γνώση των ελλειψεων και της αποχρέωσης μου  
 να τις αποκαταστήσω σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  
 Υπογραφή:

Ημερ. επίσημης επαλήθευσης 21/09/2023

AU0968435

1 Χ: Χαρτοποίησης της Ελλάδας (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επιμόνωση)  
 2 ΚΩΔ: Κώδικας ελλειψης