

GR


ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE

ΚΩΔ. ΚΤΕΟ

208

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ

0402328



3. ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ 13 - 57001

9. **ΑΒΑΞ ΙΚΤΕΟ Α.Ε.**

«ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ» ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΑΦΜ: 998940672

ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΗΛ: **10.20.30**

για ραντεβού

(Η ΧΡΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΗΣ ΕΞΑΡΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ)

ΤΗΛ: 2310.383.444

FAX: 2310.383.448

www.auteco.gr

ΑΒΑΞ ΙΚΤΕΟ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

6103 SKODA

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

D6U KODIAQ

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΙΣ-ΙΧ

4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)

97143

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

GR NKZ2872

1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)

TMBJB7NS3K8038893

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΥΣΙΜΟ

BENZINΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

Επιτυχής

ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αρχικός [ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ]

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

17.07.2023 / 17:43

8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)

17.07.2025

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

0 0 /

9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΡΥΠΟΙ

CO (%) HC (ppm) λ Κ (m¹)

Ρελαντί 0,01 24

Υψηλές στροφές 0,00 20 1,013

ΠΕΔΗΣΗ

Μονόπλευρο Άξονας 1 Άξονας 2 Άξονας 3 Άξονας 4

1,76 1,92

Απόδοση (%) Πέδη πορείας Πέδη στάθμευσης

Συνολική Οπισθ. τροχού

75,45

29,52

ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Στάθμη θορύβου εν στάσει db (A) rpm

Σύγκλιση / Απόκλιση Αποσβεστήρες κραδασμών

(m/km) Αριστερά (%) Δεξιά (%) Διαφορά (%)

Άξονας 1 -3,00 80 78 2,50

Άξονας 2

80 79 1,25

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

10.

Το ΔΤΕ επέχει θέση ΚΕΚ έως 17/07/2024

6. Χ¹ ΚΩΔ² ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗ

Έλαβα γνώση των ελλείψεων και της υποχρέωσής μου να τις αποκαταστήσω.

Υπογραφή:

Ημερ. εκτύπωσης / επανεκτύπωσης: 17.07.2023

JP. 0128877

Αριθμ. ΔΤΕ Ημερ/νία Ενδ.Χιλ

0 0

16 60045114495401150048

1 Χ: Χαρακτηρισμός της έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη)

2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης