

GR

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  
TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATEΚΩΔ ΚΤΕΟ  
101ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ  
0568459

3. ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΚ: 57001

AUTOVISION SAKAR A.E.

9. AUTOVISION SAKAR ΘΕΡΜΗ

ΤΗΛ: 2310487500

ΦΑΞ: 2310486224

ΑΦΜ: 099354386

ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

RENAULT

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

CAPTUR

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΘΕΣ&lt;8-ΙΧ

4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)

88716

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

10110416

1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)

VF12RAJ1A55988668

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΚΗΣ ΑΕ -

ΚΑΥΣΙΜΟ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

## ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

Επιτυχής

ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αναγνώριση πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου

ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

27/05/2024 15:39

8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)

20/04/2026

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

20/04/2024

9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΥΠΟΓΡ. ΕΛΕΓΚΤΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΛΕΓΚΤΗ / ΚΤΕΟ

ΡΥΠΟΙ	ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ				
	CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m <sup>3</sup> )	
Ρελαντί	***	***	***	***	
Υψηλές Στροφές	***	***	***		
ΠΕΔΗΣΗ	Μονόπλευρο	Άξονας 1	Άξονας 2	Άξονας 3	Άξονας 4
		***	***		
	Απόδοση (%)	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης	
		Συνολική	Οπισθ. τροχού		***

ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει	*** db (A)	*** rpm	
	Σύγκλιση / Απόκλιση	Αποσβεστήρες κραδασμών		
	(m/km)	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)
Άξονας 1	***	***	***	***
Άξονας 2		***	***	***

## ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

6. Χ' ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10.

ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠ'ΑΡ.  
C60990911 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ  
ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ FR. ΧΡΩΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  
ΑΣΗΜΙ.

## ΠΡΟΕΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ

## ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ

Έλαβα γνώση των ελλείψεων και της υποχρέωσής μου να τις αποκαταστήσω σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  
Υπογραφή:

Ημερ. εκτύπωσης / επανεκτύπωσης: 27/05/2024

AU 1837993

1. Χ: Χαρακτηρισμός της Έλλειψης (Δ: Δυσλειτουργία, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη)

2. ΚΩΔ: Κωδικός Έλλειψης