

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  
TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE

ΚΩΔ ΚΤΕΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ

157

0325672



3. ΠΟΛΙΧΝΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΘ 31530, ΤΚ: 56410

AUTOVISION SAKAR A.E.  
9. AUTOVISION SAKAR ΠΟΛΙΧΝΗ

ΤΗΛ: 2310680270

ΦΑΞ: 2310681710

ΑΦΜ: 099354386

ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

VOLKSWAGEN, VW  
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

POLO

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΘΕΣ<8-1X  
4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)

103865

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΥΤΡ1465

1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΞΙΔΙΟΥ (VIN)

WVWZZZAWZLY030716  
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

Επιτυχής  
ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αρχικός ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

10/11/2023 12:52

8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)

10/11/2025

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΥΠΟΥΡΓ. ΕΛΕΓΚΤΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΛΕΓΚΤΗ / ΚΤΕΟ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΡΥΘΜΟΙ	ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ				
	CO (%)	HC (ppm)	λ	κ (m <sup>2</sup> )	
Ρελαντί	***	***	***	0.02	
Υψηλές Στροφές	***	***	***		
ΠΕΔΗ	Μονοπλευρο	Αξονας 1	Αξονας 2	Αξονας 3	Αξονας 4
		0.702	0.971		
	Απόδοση (%)	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης	
		Συνολική	Οπισθ. τροχού	19.25	
	71.31				
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει	*** db (A)		*** rpm	
	Σύγκλιση / Απόκλιση	Αποσβεστήρες κραδασιών			
	(m/km)	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)	
	Αξονας 1	0.5	85	82	3.529
	Αξονας 2		75	75	0

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

6. Χ ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΩΣ Κ.Ε.Κ. ΓΙΑ  
ΕΝΑ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩ ΤΟ ΟΧΗΜΑ  
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Ελαβα γνώση των ελλείψεων και της υποχρέωσής μου να τις αποκαταστήσω σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  
Υπογραφή:

Ημερ. επίδοσης / επανεπίδοσης: 10/11/2023

AU0934063

1 Χ: Χαρακτηρισμός της Έλλειψης (Δ: Διεντέροδομα, Σ: Σοβαρή, Ε: Ελαφρύνη)  
2 ΚΩΔ: Κωδικός Έλλειψης