

GR

**ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ**  
**TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE**

ΚΩΔ. ΚΤΕΟ

208

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ

0375123



**ΙΚΤΕΟ**  
 3. ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ 13 - 57001  
**9. ΑΒΑΞ ΙΚΤΕΟ Α.Ε.**  
 «ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ» ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
 ΑΦΜ: 998940672  
 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
**ΤΗΛ: 10.20.30**  
 για ραντεβού  
(Η ΧΡΕΟΣΗ ΤΗΣ ΚΛΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ  
 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΑΡΟΧΟΥ  
 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ)  
 ΤΗΛ: 2310.383.444  
 FAX: 2310.383.448  
 www.auteco.gr

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

000 OPEL

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

000 INSIGNIA

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΙΣ-ΙΧ

4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)

78807

X2B 9173

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

GR 2088903

1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)

W0LGT6E31G1106178

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΥΣΙΜΟ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

## ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

Δευτερεύουσες Ελλείψεις

ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  
Αρχικός (Εμπρόθεσμος)3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  
16.09.2022 / 12:588. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)  
16.09.2024ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
0 0 /

9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΥΠΟΓΡ. ΕΛΕΓΚΤΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΛΕΓΚΤΗ / ΚΤΕΟ

ΡΥΘΜΟΙ

ΠΕΔΗΣΗ

4] ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

	CO (%)	HC (ppm)	λ	κ (m <sup>-1</sup> )
Ρελαντί	----	----		0,03
Υψηλές στροφές	----	----	----	
Μονόπλευρο	Άξονας 1	Άξονας 2	Άξονας 3	Άξονας 4
	3,97	10,73	----	----
Απόδοση (%)	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης	
	Συνολική	Οπισθ. τροχού		
	69,62	----		33,36
Στάθμη θορύβου εν στάσει	75 db (A)		3000 rpm	
	Σύγκλιση / Απόκλιση	Αποσβεστήρες κραδασμών		
	(m/km)	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)
Άξονας 1	-0,90	90	90	0,00
Άξονας 2	----	89	90	1,33

## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

## ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

10. Το ΔΤΕ επέχει θέση ΚΕΚ έως 16/09/2023  
 Ελαστικά: 245/45/R18 .  
 Χρώμα: ΓΚΡΙ, Σχήμα: ΚΑΒΙΣΤΟ ΣΧΗΜΑ.  
 Θέσεις: 5.  
 Κινητήρας: B16DTH.  
 ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ  
 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕ  
 ΑΡΙΘΜΟ  
 "B0514X1SFP/BV94170" ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ  
 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ (ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ.)  
 ΚΑΤΟΧΗΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ  
 ΕΛΘΟΣΟΝ ΑΥΤΟ ΕΛΗΓΕ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ  
 ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΩΝ 6 ΜΗΝΩΝ.

6. ΧΙ ΚΩΔ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ  
 Δ 7303 - Ελαφρές τοπικές φθορές  
 - \*\*\* ΕΛΑΣΤΙΚΑ \*\*\*

**ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ**  
**ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ**

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ.....

Έλαβα γνώση των ελλείψεων και της υποχρέωσής μου  
 να τις αποκαταστήσω.

Υπογραφή:

Ημερ. εκτύπωσης / επανεκτύπωσης: 16.09.2022

JP. 0101433

Αριθμ. ΔΤΕ / Ημερομηνία / Ενδ. Χιλιόμετρα  
 - Δ Ε βρέθηκε ιστορικό ελέγχων -

1 Χ: Χαρακτηρισμός της έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη)  
 2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης