

GR

**ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ**  
**TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE**

ΚΩΔ. ΚΤΕΟ

259

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ

0192733


**9. ΚΤΕΟ ΚΡΗΤΗΣ**  
 ΤΕΤΕ ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  
 ΕΜΠΟΡΙΟΥ  
 & ΙΚΤΕΟ

 3. ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου,  
 Συμβολή οδών Δ & Π 71601, Ηράκλειο  
 Τηλ.: 2810 380005 - Fax: 2810 380665

 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  
 ΤΟΥΟΤΑ

 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ  
 ΤΟΥΟΤΑ COROLLA

 5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  
 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΘΕΣ<8-ΙΧ

 4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)  
 44944

 2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
 ΥΤΟ1821

 1. ΑΡΙΘΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)  
 NMTBE3BE20R006964

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

 ΚΑΥΣΙΜΟ  
 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ  
 ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

## ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

 7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)  
 Επιτυχής

Αρχικός ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ

 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  
 05/05/2023 12:23

 8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)  
 05/05/2025

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ


9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΡΥΠΟΙ	CO (%)	HC (ppm)	λ	K(m <sup>-1</sup> )
	Ρελαντί	0	7	***
Υψηλές στροφές	0	6	1.007	
ΠΕΔΗΣΗ	Μονόπλευρο	Αξονας 1 5.28	Αξονας 2 2.691	Αξονας 3 Αξονας 4
	Απόδοση (%)	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης
		Συνολική 85.41	Οπισθ. τροχού	33.338
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει	***	db(A)	*** rpm
	Σύγκλιση / Απόκλιση	Αποσβεστήρες κραδασμών		
	m/km	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)
Αξονας 1	-1.3	63	63	0
Αξονας 2		90	90	0

## ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

 Χ<sup>1</sup> ΚΩΔ.<sup>2</sup> ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ  
 6.

## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΩΣ Κ.Ε.Κ. ΓΙΑ  
 ΕΝΑ ΕΤΟΣ


## ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ .....

Έλαβα γνώση των ελλείψεων και της υποχρέωσής μου να τις αποκαταστήσω.

Υπογραφή :

Ημερ. εκτύπωσης / επανεκτύπωσης 05/05/2023

**T 193683**

 Χ<sup>1</sup> Χαρακτηρισμός της έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη)  
 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης