

GR

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE

ΚΩΔ ΚΤΕΟ

101

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ

0538448



3. ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΚ: 57001

AUTOVISION SAKAR A.E.

9. AUTOVISION SAKAR ΘΕΡΜΗ

ΤΗΛ: 2310487500

ΦΑΞ: 2310486224

ΑΦΜ: 099354386

ΔΟΥ: ΦΑΞ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

HYUNDAI

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

I10

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΘΕΣ<8-ΙΧ

4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)

72899

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΓΡ08371

1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)

NLHA751AAGZ148300

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΟ

BENZINΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

Επιτυχής
ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Περιοδικός ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

25/05/2023 12:11

8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)

25/05/2025

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΤΕ1010479188 24/05/2021 ΚΤΕΟ101

9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΥΠΟΥΡΓ. ΕΛΕΓΚΤΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΛΕΓΚΤΗ / ΚΤΕΟ

ΡΥΘΜΟΙ	CO (%)		HC (ppm)	λ	K (m ³)
	Ρελαντί	0.12	8	***	***
Υψηλές Στροφές	0.13	8	1.023		
ΠΕΔΗΣΗ	Μονόπλευρο	Αξονας 1	Αξονας 2	Αξονας 3	Αξονας 4
		10	11.94		
	Απόδοση (%)	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης	
		Συνολική	Οπισθ. τροχού	18.373	
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει		*** db (A)	*** rpm	
		Σύγκλιση / Απόκλιση	Αποσβεστήρες κραδασμών		
		(m/km)	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)
	Αξονας 1	0.4	69	68	1.449
	Αξονας 2		52	55	5.455

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

6. Χ¹ ΚΩΔ² ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

Αρ. Δ.Τ.Ε.	Ημερομηνία	Ενδ. χμ.	Αρ. Δ.Τ.Ε.	Ημερομηνία	Ενδ. χμ.
11550247753	22/05/2019	41810	1010479188	24/05/2021	61387

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΩΣ Κ.Ε.Κ. ΓΙΑ
ΕΝΑ ΕΤΟΣΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΑΥΤΟΠΙΣ

Έλαβα γνώση των ελλείψεων και της υποχρέωσής μου να τις αποκαταστήσω σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Υπογραφή:

Ημερ. εκτύπωσης / επανεκτύπωσης: 25/05/2023

AU0957808

1 Χ: Χαρακτηρισμός της Έλλειψης (Α: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επιβλαβής)
2 ΚΩΔ: Κωδικός Έλλειψης