

GR

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE

ΚΩΔ ΚΤΕΟ
101

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ
0513230



ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
HYUNDAI
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
I10

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
IΥΕ5365
1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)
NLHA751AAJZ456312
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑΚΗΣ ΑΕ
ΚΑΥΣΙΜΟ
BENZINΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ
ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΘΕΣ<8-ΙΧ
4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)
71332

3. ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΚ:57001
9. AUTOVISION SAKAR A.E.
ΤΗΛ: 2310487500
ΦΑΞ: 2310486224
ΑΦΜ: 099354386
ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

Επιτυχής
ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αρχικός ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ
3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
06/07/2022 16:05
8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)
06/07/2024
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ


9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ
191
ΥΠΟΓΡ. ΕΛΕΓΚΤΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΛΕΓΚΤΗ / ΚΤΕΟ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΡΥΘΜΟΙ	CO (%)	HC (ppm)	λ		K (m ⁴)
			Αξονας 3	Αξονας 4	
Ρελαντί	0.01	5	***	***	
Υψηλές Στροφές	0.01	5	1.001		
Μονόπλευρο	Αξονας 1	Αξονας 2	Αξονας 3	Αξονας 4	
	9.859	6.154			
ΠΕΔΗ	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης		
	Απόδοση (%)	60.23	Συνολική	Οπισθ. τροχού	22.367
	Στάθμη θορύβου εν στάσει	*** db (A)	*** rpm		
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Σύγκλιση / Απόκλιση (m/km)		Αποσβεστήρες κραδασιμών		
	Αξονας 1	0.5	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)
			69	66	4.348
	Αξονας 2		40	43	6.977

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

6. Χ¹ ΚΩΔ² ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΩΣ Κ.Ε.Κ. ΓΙΑ
ΕΝΑ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ
Έλαβα γνώση των ελλείψεων και της υ
να τις αποκαταστήσω σύμφωνα με τις ισχύ
Υπογραφή:

Ημερ. εκτύπωσης / επανεκτύπωσης:
AU0167447

1 Χ: Χαρακτηρισμός της Έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη)
2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης