

GR

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE

ΚΩΔ ΚΤΕΟ

141

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ

0542933

3. 14ο ΧΛΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Τ.Κ. 57 001

Ιδιωτικό κέντρο τεχνικού ελέγχου οχημάτων

EXPRESS SERVICE

9. ΙΩΑΝΝΑ Π. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ

☎ 2310.46.10.10

ΤΗΛ. 2310 461.010 - FAX: 2310 489.941

Α.Φ.Μ. 067280301 - Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
VOLKSWAGEN

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

POLO

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΙΣ-ΙΧ

4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)
45086ΚΑΥΣΙΜΟ
BENZINΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΤΡΙΟΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ - ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
NKA9742

1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)

WWWZZZAWZJY087744

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

Επιτυχής

ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αρχικός ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

23/03/2022 08:27:11

8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)

23/03/2024

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΡΥΘΙ	ΡΥΘΙ	CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m ⁻¹)
		Ρελαντί	0	1	
ΠΕΔΗΣΗ	Υψηλές Στροφές	0	1	1.022	
		Μονόπλευρο	Αξονας 1	Αξονας 2	Αξονας 3
23.94	08.33				
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Απόδοση (%)	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης	
		Συνολική	Οπισθ. τροχού	22.02	
72.35					
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει	db(A)		rpm	
	Σύγκλιση / Απόκλιση	Αποσβεστήρες κραδασμών			
	m/km	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)	
	Αξονας 1	-2.7	84	85	01.18
Αξονας 2		85	88	03.41	

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

X¹ ΚΩΔ² ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

6.

Αριθμός Δ.Τ.Ε. Ημερομηνία Ένδειξη μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10.

Το παρόν ΔΤΕ επέχει θέση ΚΕΚ μέχρι 23/03/2023 σύμφωνα με το Ν.3897 (ΦΕΚ 208 Α/10-12-2010).

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ

Έλαβα γνώση των ελλείψεων και τις αποκατάστησα.

Υπογραφή:

23/03/2022
Ημερ. εκτύπωσης / επανειλημμένης.

E 5409057

1 X: Χαρακτηρισμός της Έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη)

2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης