

Autohof Lingg GmbH
 Adresse: Millenium Park 22
 6890 Lustenau
 E-Mail: office@autohof-lingg.com

Tel.: 05577 / 82258
 Fax: 05577 / 82258 - 83

(9) Bgst. Nr. 83.113

Gutachten gemäß § 57a Abs 4 KFG 1967

Gutachten-Nr. 57022649

Letzte Begutachtung: Gutachten-Nr. 49870333 Datum 07.11.2022 KM-Stand 88540

(2) Kennzeichen	DO 189EF	Marke	Suzuki	Hubraum	1598 ccm
(1) Fahrgestell-Nr.	TSMLYE81S00258917	Type	LY	(4) KM-Stand	102456
(5) Fahrzeugklasse	M1	Erstzulassung	24.11.2016		

Zulassungsbesitzer _____ Prüfgewicht 1464 kg Techn. zul. Gesamtmasse 1870 kg

(6) An ihrem Fahrzeug wurden folgende Daten und Mängel festgestellt

1.1 Mechanischer Zustand und Funktion / 1.1.14 Bremstrommeln, Bremsscheiben leichter Mangel

(10) Bemerkung: Bremsscheiben der Vorderachse eingelaufen

1.2 Betriebsbremse Wirkung und Wirksamkeit

Achse	Wirkung (kN)	Achse	Wirkung (kN)	Eigengewicht	Wirkung (%)
1	L 2,55 R 2,51	2	L 2,06 R 1,86	BBA	62,53
				HBA <small>ein Kratz der BBA</small>	30,71

1.4 Feststellbremse

Achse	Wirkung (kN)	Achse	Wirkung (kN)	Bremsenart	Wirkung (%)
2	L 1,60 R 1,43			FBA	21,10

1.8 Bremsflüssigkeit

Wasseranteil:	Aktuell	SiedeTemp.:	Aktuell
H ₂ O			210 °C

8.2 Abgasemissionen / 8.2.2 Emissionen von Dieselmotoren

	Messung	Grenzwert lt. Hersteller
Absorptionsbeiwert	0 (1/m)	0,51 (1/m)
Abregeldrehzahl/Prüfdrehzahl	3558 (U/Min)	

Prüfumfang gemäß PBStV Anlage 6

(7) Das Fahrzeug entspricht den Erfordernissen der Umwelt, der Verkehrs- und Betriebssicherheit: leichte Mängel

Das Fahrzeug erhält folgende Begutachtungsplakette: Farbe: weiß Nr.: HVB1545

- (6) Nächste Begutachtung 11.2024
- (3) Prüfort Lustenau
- (5) Druckdatum/Zeit 30.11.2023 16:53
- (9) Prüfstelle Autohof Lingg GmbH

Die Prüfung des Fahrzeuges erfolgte ohne Zerlegungsarbeiten, ausgenommen solche Zerlegungsarbeiten, die für den Zugang zu Prüfanschluss- oder Entnahmepunkten notwendig sind. Fehler konnten daher nur bei jenen Punkten angezeigt werden, wo diese Mängel offensichtlich erkennbar waren. Bei der Fahrzeugüberprüfung wurden die Verkehrs- und Betriebssicherheit sowie die Umweltverträglichkeit überprüft. Bei Fahrzeugen mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3 500 kg sowie bei historischen Fahrzeugen wurde darüber hinaus die Vorschriftsmäßigkeit überprüft. Der beschriebene Zustand bezieht sich auf den Zeitpunkt der Begutachtung und beinhaltet keine Prognose über den Zustand des Fahrzeuges bis zum nächsten Begutachtungstermin. Bitte bewahren Sie dieses Gutachten auf und übergeben Sie es bei einer allfälligen Veräußerung des Fahrzeuges dem neuen Besitzer. Das Gutachten entspricht der Richtlinie 2014/45/EU. Die Zahlen in runden Klammern entsprechen den harmonisierten Codes nach Anhang II dieser Richtlinie.