


**Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος**

<b>Αρ. Κυκλοφορίας</b>	ΙΤΗ 9105	<b>Ημερομηνία</b>	
<b>Αρ. Πλαισίου</b>	7557		
<b>Μάρκα</b>	SEAT		
<b>Περιγραφή Οχήματος</b>	IBIZA		
<b>Χρώμα</b>	ΓΚΡΙ		



α/α	Σημάδι α από πέτρες	Αμυχή	Βαθο ύλωμα	Σπάσιμο	ΒΑΜΕΝΟ
1		V			
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13		V			
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

						<b>ΕΛΕΓΚΤΕΣ</b>	
<b>Θέση</b>	<b>Πέλαμα</b>	<b>Κατασκευαστής</b>	<b>Μέγεθος</b>	<b>Διάμετρος</b>	<b>Εποχικό Ελαστικό</b>		
Εμπρός Αριστερά	5	TIGAR	175/70	14		<b>1</b>	<b>ΜΠΛΑΔΕΜΗΣ</b>
Εμπρός Δεξιά	V	V	V	V			
Πίσω Αριστερά	V	V	V	V		<b>2</b>	
Πίσω Δεξιά	V	V	V	V			
Ρεζέρβα	V	BRIDGEST	V	14			

