

GR

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  
TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE

ΚΩΔ ΚΤΕΟ

101

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ

0543468



3 ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΚ:57001

AUTOVISION SAKAR A.E.

9 AUTOVISION SAKAR ΘΕΡΜΗ

ΤΗΛ: 2310487500

ΦΑΞ: 2310486224

ΑΦΜ: 099354386

ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

RENAULT

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

CLIO

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΘΕΣ&lt;8-ΙΧ

4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)

51623

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ITM5610

1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)

VF15RSN0A57994020

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
ΚΑΥΣΙΜΟ

BENZINΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

## ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

Επιτυχής  
ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Περιοδικός ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

12/07/2023 14:16

8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)

12/07/2025

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΤΕ2620298402 02/06/2021 ΚΤΕΟ262

9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΥΠΟΓΡ. ΕΛΕΓΚΤΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΛΕΓΚΤΗ / ΚΤΕΟ

ΡΥΠΟΙ	ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ				
	CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m <sup>4</sup> )	
Ρελαντί	0.01	5	***	***	
Υψηλές Στροφές	0.01	6	1.029		
Μονόπλευρο	Άξονας 1	Άξονας 2	Άξονας 3	Άξονας 4	
	4.717	17.722			
ΠΕΔΗ	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης		
	Συνολική	Οπισθ. τροχού	18.308		
Απόδοση (%)	62.39				
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει	*** db (A)		*** rpm	
	Σύγκλιση / Απόκλιση	Αποσβεστήρες κραδασιμών			
	(m/km)	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)	
	Άξονας 1	1.6	66	57	13.636
	Άξονας 2		61	50	18.033

## ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

X' ΚΩΔ<sup>2</sup> ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ6. Δ.Τ.Ε. 1 Ημερομηνία | Ενδ. Χρ.  
2620298402 | 02/06/2021 | 30776

## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΩΣ Κ.Ε.Κ. ΓΙΑ  
ΕΝΑ ΕΤΟΣΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ  
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

## ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ:

Έλαβα γνώση των ελλείψεων και της υποχρέωσής μου  
να τις αποκαταστήσω σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  
Υπογραφή:

Ημερ. εκτύπωσης / επανεκτύπωσης: 12/07/2023

AU0962854

1 X: Χαρακτηρισμός της Έλλειψης (Α: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επιβλαβής)  
2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης