

GR

**ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ**  
**TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE**

 ΚΩΔ ΚΤΕΟ  
**140**

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ  
**0218384**


3. ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΤΚ:85100

ΙΚΤΕΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε.

9. ΙΚΤΕΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε.

ΤΗΛ: 2241067677

ΦΑΞ: 2241069388

ΑΦΜ: 999461413

ΔΟΥ: ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  
SEATΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ  
IBIZA5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΘΕΣ<8-ΙΧ4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)  
1069532. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
ITN58641. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)  
VSSZZZKJZJR053724  
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣΚΑΥΣΙΜΟ  
BENZINH ΑΜΟΛΥΒΔΗ  
ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

## ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

Επιτυχής

ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  
Περιοδικός Εκπροθέσμος3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  
23/11/2023 14:268. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)  
23/11/2025ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΔΤΕ2080345579 15/10/2021 ΚΤΕΟ208

9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΥΠΟΓΡ. ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΛΕΓΚΤΗ / ΚΤΕΟ

ΡΥΠΟΙ	CO (%)		HC (ppm)	λ	K (m <sup>3</sup> )
	Ρεταντί	0		10	***
Υψηλές Στροφές	0		9	1.016	
ΠΕΔΗ	Μονόσπλεορο	Άξονας 1	Άξονας 2	Άξονας 3	Άξονας 4
		2.01	2.19		
	Απόδοση (%)	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης	
		Συνολική	Οπισθ. τροχού	19.78	
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει		*** db (A)		*** rpm
		Σύγκλιση / Απόκλιση	Αποσβεστήρες κραδασιών		
		(m/km)	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)
	Άξονας 1	-1.3	87	84	3.448
	Άξονας 2		67	67	0

## ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

Χ<sup>1</sup> ΚΩΔ<sup>2</sup> ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ6 | Αρ. Δ.Τ.Ε. | Ημερομηνία | Ενδ. Χλμ.  
| 2080345579 | 15/10/2021 | 73631

## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΩΣ Κ.Ε.Κ. ΓΙΑ  
ΕΝΑ ΕΤΟΣ 03102892895405210039 33

## ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ

... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ...

## ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ

Έλαβα γνώση των ελλείψεων και της υποχρέωσής μου να τις αποκαταστήσω σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  
Υπογραφή

Ημερ. εκτύπωσης / ελεγχτέλλοσης: 23/11/2023

AU 1473079

1 X: Χαρακτηρισμός της Έλλειψης (Α: Διευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επιζήμινη)  
2 ΚΩΔ: Κωδικός Έλλειψης