

GR

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE

ΚΩΔ. ΚΤΕΟ

204

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ

0246989

3. 2ο ΧΛΜ ΔΕΛΦ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ Ι. ΜΕΤΑΞΑ
(ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ) ΣΠΗΝ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ) Τ.Κ. 19400

AUTO CHECK
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΟΡΩΠΙ

ΤΗΛ.: 210 6641888

Info@ikteo-autocheck.gr - www.ikteo-autocheck.gr

Fax: 2106641136

Α.Φ.Μ. 998719455 - Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

Επιτυχής

ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αρχικός ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

11/05/2022

14:19:13

8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)

11/05/2024

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

SEAT

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

LEON ST

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΙΣ-ΙΧ

4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)

69925

ΚΑΥΣΙΜΟ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ - ΟΠΟΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ Η ΥΑ Φ2/32396/3516/2004

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΡΥΘΜΟΙ	CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m ³)	
	Ρεζαντι	--	--		0.53
Υψηλές στροφές	--	--	--		
ΠΕΛΕΘΗ	Μονόπλευρο	Αξονας 1	Αξονας 2	Αξονας 3	Αξονας 4
		00.00	08.00		
	Απόδοση (%)	Πόδη πορείας		Πόδη στάθμευσης	
		Συνολική	Οπισθ. τροχού		
	58.80		18.12		
ΑΟΙΣΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει	dB (A)		rpm	
	Σύγκλιση / Απόκλιση	Αποσβεστήρες κραδασμών			
		m/km	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)
	Αξονας 1	1.5	66	62	06.06
	Αξονας 2		66	55	16.67

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

X¹ ΚΩΔ² ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

6. Αριθμός Δ.Τ.Ε. Ημερομηνία Ένδειξη μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10.

Το παρόν ΔΤΕ επέχει θέση ΚΕΚ μέχρι 11/05/2023 σύμφωνα με το Ν.3897 (ΦΕΚ 208 Α/10-12-2010).

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ελάβα γνώση των ελλείψεων και της υποχρέωσής μου να τις αποκαταστήσω.

Υπογραφή:

Ημερ. επίδοσης/επισκευασίας:

11/05/2022

I.A.C 0020996

1 X: Χαρακτηρισμός της έλλειψης (Α: Διατήρηση, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη)

2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης