

GR

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE

ΚΩΔ ΚΤΕΟ
101

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ
0538493



3. ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΚ: 57001

9. AUTOVISION SAKAR A.E.
AUTOVISION SAKAR ΘΕΡΜΗ
ΤΗΛ: 2310487500
ΦΑΕ: 2310486224
ΑΦΜ: 099354386
ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
MERCEDES - BENZ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
A180D

4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΘΕΣ<8-ΙΧ
69318

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ITM2363

1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)
WDD1760121J624278
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑΚΗΣ ΑΕ

ΚΑΥΣΙΜΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

Επιτυχής
ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Περιοδικός ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
25/05/2023 15:06

8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)
25/05/2025

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΤΕ2180550643 25/05/2021 ΚΤΕΟ218

9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΥΠΟΓΡ. ΕΛΕΓΚΤΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΛΕΓΚΤΗ / ΚΤΕΟ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΡΥΠΟΙ	CO (%)	HC (ppm)	λ		K (m ³)
			Αξονας 1	Αξονας 2	
Ρελαντί	***	***	***	***	0.17
Υψηλές Στροφές	***	***	***	***	
Μονόπλευρο	0.355	12.973	Αξονας 3	Αξονας 4	19.503
	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης		
Απόδοση (%)	60.92	Οπισθ. τροχού	*** db (A)		*** rpm
	Στάθμη θορύβου εν στάσει		Αποσβεστήρες κραδασιών		
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Σύγκλιση / Απόκλιση (m/km)	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)	
	Αξονας 1	84	83	1.19	
	Αξονας 2	69	70	1.429	

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

6. Χ' ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

Αρ. Δ.Τ.Ε. | Ημερομηνία | Ενδ. χιλ.
2180550643 | 25/05/2021 | 52548

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΩΣ Κ.Ε.Κ. ΓΙΑ
ΕΝΑ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ
Έλαβα γνώση των ελλείψεων και της υποχρέωσής μου να τις αποκαταστήσω σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Υπογραφή: -

Ημερ. εκτύπωσης / επανεκτύπωσης: 25/05/2023

AU0957853

1 Χ: Χαρακτηρισμός της Έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη)
2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης