


GR

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE

 ΚΩΔ ΚΤΕΟ
 125

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ
 0272469

 100 ΧΑΜ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΜΟΙΡΩΝ, ΤΚ:
 71500
 Κ. ΒΙΣΤΑΚΗ Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Ι.Κ.Ε.
 9Κ. ΒΙΣΤΑΚΗ Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Ι.Κ.Ε.
 ΤΗΛ: 2810543400
 ΦΑΞ: 2810542475
 ΑΦΜ: 800935121
 ΔΟΥ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
 SEAT
 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
 IBIZA
 5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΘΕΣ<8-ΙΧ
 4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)
 25397

 2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
 ΓΥ18335
 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)
 VSSZZZKJZKR174150
 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
 ΚΑΥΣΙΜΟ
 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ
 ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

 7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)
 Επιτυχής
 ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
 Αρχικός Εμπροθέσμος
 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
 13/06/2023 15:40
 8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)
 13/06/2025
 ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
 9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΡΥΘΜΙ	CO (%)		HC (ppm)	λ	κ (m ⁴)
	Ρελαντί	0	0	***	***
Υψηλές Στροφές	0	0	1.006		
ΠΕΔΗ	Μονόπλευρο	Άξονας 1	Άξονας 2	Άξονας 3	Άξονας 4
		6.073	1.29		
	Απόδοση (%)	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης	
		Συνολική	Οπισθ. τροχού	20.673	
Απόδοση (%)	66.14				
ΛΟΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει		*** db (A)	***	rpm
		Σύγκλιση / Απόκλιση	Αποσβεστήρες κραδασμών		
		(m/km)	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)
	Άξονας 1	-0.8	77	85	9.412
	Άξονας 2		99	90	9.091

ΥΠΟΓΡ. ΕΛΕΓΚΤΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΛΕΓΚΤΗ / ΚΤΕΟ

ΠΑΡΑΗΡΗΣΕΙΣ

 10.
 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΩΣ Κ.Ε.Κ. ΓΙΑ
 ΕΝΑ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ

 Έλαβα γνώση των ελλείψεων και της υποχρέωσής μου να τις αποκαταστήσω σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 Υπογραφή:

Ημερ. εκτύπωσης / επανεκτύπωσης: 13/06/2023

AU 1180431

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

5. ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

 1. Χ: Χαρακτηρισμός της Έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη)
 2. ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης