

GR

**ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ**  
**TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE**

 ΚΩΔ. ΚΤΕΟ  
**168**

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ  
**0239758**

**9. ΚΤΕΟ ΚΡΗΤΗΣ**  
 ΤΕΤΕ ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  
 ΕΜΠΟΡΙΟΥ  
 & ΙΚΤΕΟ

 3. ΕΔΡΑ: Παζινός Ακρωτηρίου Χανίων  
 Τηλ.: 28210 66314 - 315  
 Fax: 28210 66334  
 Α.Φ.Μ.: 099508761 - ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, Τηλ.: 2810 380005

 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  
 OPEL / VAUXHALL

 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ  
 CORSA-E

 5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  
 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΘΕΣ<8-ΙΧ

 4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΛΩΜΕΤΡΗΤΗ (km)  
 47262

 2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
 ΙΥ04822

 1. ΑΡΙΘΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)  
 W0V0XEP68K4308688

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

 ΚΑΥΣΙΜΟ  
 BENZINH ΑΜΟΛΥΒΩΗ  
 ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ**

 7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)  
 Επιτυχής

Αρχικός Εμπρόθεσμος

 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  
 06/03/2023 14:12

 8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)  
 06/03/2025

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

**ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ**

ΡΥΘΜΟΙ	CO (%)		HC (ppm)	λ	K(m <sup>3</sup> )
	Ρελαντί	0.03	25	***	***
Υψηλές στροφές	0.03	24	1.029		
ΠΕΔΕΙΗ	Μονόπλευρο	Αξονας 1	Αξονας 2	Αξονας 3	Αξονας 4
		3.93	5.714		
	Απόδοση (%)	Πεδίο πορείας		Πεδίο σταθμεύσης	
Συνολική		Οπισθ. τροχού	20.436		
	64.5				
ΛΟΠΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει	***	db(A)	***	rpm
		Σύγκλιση / Αποκλιση	Αποσβεστήρες κραδασμών		
		m km	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)
	Αξονας 1	2.4	90	90	0
Αξονας 2		90	90	0	

**ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ**

 Χ<sup>ο</sup> ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

6.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΩΣ Κ.Ε.Κ. ΓΙΑ  
 ΕΝΑ ΕΤΟΣ

**ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ**

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ .....  
 Έλαβα γνώση των ελλείψεων και της υποχρέωσής μου  
 να τις αποκαταστήσω.

Υπογραφή:

Ημερ. εκτύπωσης: επανεκτύπωσης: 06/03/2023

**T 238974**

 Χ. Χαρακτηρισμός της έλλειψης (Α: Απτεροσίονου, Σ: Σοβίτης, Ε: Επισκόνινη)  
 ΚΩΔ: Καθήκη (Άλλαξη)