

GR

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE

ΚΩΔ. ΚΤΕΟ

277

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ

0121274



ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΗ

Ι.ΚΤΕΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΕ

"ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ & ΜΟΤΟ"3. ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΕΓΓΝΑΤΙΑΣ)
Τ.Κ. 50100 - ΚΟΖΑΝΗ
Α.Φ.Μ. 998169557 - ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΗΛ. 24610 75000 - FAX. 24610 75005

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

Επιτυχής

ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Περιοδικός (Εμπρόθεσμος)

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

28.06.2024 / 14:56

8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)

28.06.2026

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

101 1010501295 / 12.02.2022

9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΥΠΟΓΡ. ΕΛΕΓΚΤΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΛΕΓΚΤΗ / ΚΤΕΟ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
6360 FIATΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
FDQ PANDA5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΙΣ-ΙΧ

4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)

86484

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
GR ΙΤΗ48141. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)
ZF431200003684877ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚΑΥΣΙΜΟ

BENZINΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΡΥΘΜΟΣ	ΡΥΘΜΟΣ	CO (%)	HC (ppm)	λ		K (m)
		Ρελαντί	0,01	29		
Υψηλές στροφές		0,00	15	0,974		
ΗΜΕΡΗΣΙΑ	Μονόπλευρο	Αξονας 1	Αξονας 2	Αξονας 3	Αξονας 4	
		12,64	8,59	----	----	
		Πεδίο πορείας		Πεδίο στάθμευσης		
Απόδοση (%)	Συνολική	64,85	Οπισθ. τροχού			
			----		19,81	
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει		---- db(A)		---- rpm	
		Σύγκριση / Αποκλίση	Αποσβεστήρας κραδασμών			
		m/km	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)	
Αξονας 1	-2,20	72	72	0,00		
Αξονας 2	----	56	63	11,11		

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

Χ' ΚΩΔ' ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

6.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10.

* Περίπτωση * ΟΧΗΜΑ ΣΕ ΑΚΙΝΗΣΙΑ
{16/10/2023 έως 26/06/2024}
Το ΔΤΕ επέχει θέση ΚΕΚ έως 28/06/2025

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ.....

Ελαφια γνώση των ελλείψεων (α) της υποχρέωσης
μου να τις αποκαταστήσω.

Υπογραφή:

Ημερ. εκτόπισης / επανεκτόπισης: 28.06.2024

Α.Δ. 0122277

Αριθμ. ΔΤΕ Ημερ/νία Ενδ.Χιλ

1400170811 11.02.20 44945

1010501295 12.02.22 71924

1 Χ: Χαρακτηρισμός της έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Ελικίνδυνη)

2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης