

Σ.Π.Ε.Α.Μ.Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ Ι.Κ.Τ.Ε.Ο ΒΟΛΟΥ ΤΗΛ.: 24210.09000 3. 24210.96720 • Α - ΒΙ.ΠΕ. ΒΟΛΟΥ Α.Φ.Μ. 998952660 - Δ.Ο.Υ. (Α' - Β') ΒΟΛΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT) Επιτυχής ΠΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Αρχικός (Εμπρόθεσμος) 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 19.07.2023 / 11:50:08 πμ 8. ΙΣΧΥΗ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL) 19.07.2025 ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 0 0 / 9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΠ. ΕΛΕΓΚΤΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΤΕΟ	1. ΕΠΙΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 6375 DACIA 2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ GR IYI2507 3. ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 056 DOKKER 4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΟΥ (VIN) UU18SDPJ562444009 5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟ-Τ<=3,5-ΙΧ 6. ΤΙΜΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 7. ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ 8. ΕΝΔΕΙΞΗ ΝΙΣΙΩΝ/ΕΤΡΗΤΗ (km) 53220
--	---

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ					
ΡΥΘΜΟΙ	CO (%)		HC (ppm)	λ	Km ³
	Ρελαντί	----		----	
Υψηλός στρόφιλος	----		----		0,02
ΠΙΣΤΩΣΗ	Αξονας 1		Αξονας 2	Αξονας 3	Αξονας 4
	Μονόπλευρο	6,78	0,73	----	----
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΠΙΝΔΥΛΩΝ	Πίδη πορείας		Πίδη σταθμεύσης		
	Απόδοση (%)	76,19	----		
Στάθμη θορύβου εν στάσει		----	db(A)	----	rpm
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Σταθμ. απόκλιση		Αποσβεστήρες κραδασμών		
	m/km		Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Αποσβ. (%)
	Αξονας 1	0,10	74	70	5,41
Αξονας 2	----	72	64	11,11	

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ
---------------------	----------------------------------

10. Δύναται να διεργενηθεί επανέλεγχος σύμφ. με την Υ.Α.5295/6392/27-9-2006 Το ΔΤΕ επέχει θέση ΚΕΚ έως 19/07/2024	1. ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ 6.
--	--

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ	
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΥΤΟΠΟΙΗΣΗ..... Εξοβα γνώση των ελλείψεων και της υπογράψης μου για τις αποκαταστάσεις. Υπογραφή: Ημερ. εκτύπωσης / επανεκτύπωσης: 19.07.2023 Σ.Κ.Β. 4397612	Αριθμ. ΔΤΕ Ημέρ./νία Ενδ.Χιλ ----- 0 0 1. Ν: Χαρακτηρισμός της ελλείψης (Α: Ανεπαρκέσεις Σ: Σοβαρή Ε: Ελακδιστά) 2. ΚΩΔ. Κωδικός Ελλείψης