

GR

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE

ΚΩΔ ΚΤΕΟ

101

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ

0538490



3. ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΚ: 57001

AUTOVISION SAKAR A.E.

9. AUTOVISION SAKAR ΘΕΡΜΗ

ΤΗΛ: 2310487500

ΦΑΞ: 2310486224

ΑΦΜ: 099354386

ΔΟΥ: ΦΑΞ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

HYUNDAI

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

I20, I20 ACTIVE

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΘΕΣ<8-ΙΧ

4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)

75816

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

IYK2394

1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)

NLHB151BAKZ554033

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚΑΥΣΙΜΟ

BENZINΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

Επιτυχής
ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αρχικός ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

25/05/2023 14:50

8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)

25/05/2025

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΡΥΠΟΙ	CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m ³)	
	Ρελαντί	0	2	***	***
Υψηλές Στροφές	0	2	1.01		
ΠΕΔΗΣΗ	Αξονας 1	Αξονας 2	Αξονας 3	Αξονας 4	
	Μονόπλευρο	7.589	3.704		
	Απόδοση (%)	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης	
		Συνολική	Οπισθ. τροχού	24.391	
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει	*** db (A)		*** rpm	
	Σύγκλιση / Απόκλιση	Αποσβεστήρες κραδασμών			
	(m/km)	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)	
	Αξονας 1	2.2	80	77	3.75
	Αξονας 2		54	47	12.963

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΦΗΚΑΝ

X: ΚΩΔ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

6.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΩΣ Κ.Ε.Κ. ΓΙΑ
ΕΝΑ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣ

Έλαβα γνώση των ελλείψεων
να τις αποκαταστήσω σύμφωνα
Υπογραφή:

Ημερ. εκπτώσης / επανεκπτώσης:

AU0957850

1 X: Χαρακτηρισμός της Έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη)

2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης