

GR

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE

 ΚΩΔ ΚΤΕΟ
 174

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ
 0101032


3. ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΤΚ: 63200
 ΑΦΟΙ ΤΡΥΦΩΝ ΙΚΤΕΟ Α.Ε.
 9. ΑΦΟΙ ΤΡΥΦΩΝ ΙΚΤΕΟ Α.Ε.
 ΤΗΛ: 2373065222
 ΦΑΞ: 2373065277
 ΑΦΜ: 999536753
 ΔΟΥ: ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
 BMW

 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
 X2 SDRIVE16D

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΘΕΣ<8-ΙΧ
 4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΛΙΑΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)
 86676

 2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
 ΥΤΝ9384

1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)
 WBAYK110705N10461
 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΥΣΙΜΟ
 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

Δευτερεύουσες Ελλείψεις

ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αρχικός Εμπροθέσμιος
 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
 19/05/2023 09:04

 8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)
 19/05/2025

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΡΥΘΙΟ	CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m ³)	
	Ρελαντί	***	***	***	0
Υψηλές Στροφές	***	***	***		
ΠΕΔΗ	Αξονας 1	Αξονας 2	Αξονας 3	Αξονας 4	
	Μονόπλευρο	4.636	0.474		
	Απόδοση (%)	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης	
		Συνολική	Οπισθ. τροχού	24.907	
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει	*** db (A)		*** rpm	
	Σύγκλιση / Απόκλιση (m/km)	Αποσβεστήρες κραδασμών			
		Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)	
	Αξονας 1	-5.2	80	81	1.235
	Αξονας 2		69	68	1.449

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΩΘΗΚΑΝ

2.00 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

Α. 2.4.1 Ευθυγράμμιση τροχών: ελέγχου σε 1 δεν ανταποκρίν στα δεδομένα κατασκευαστή οχήματος ή στις απαιτήσεις

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10
 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΩΣ Κ.Ε.Κ. ΓΙΑ
 ΕΝΑ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ

Έλαβα γνώση των ελλείψεων και της υποχρέωσής μου να τις αποκαταστήσω σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 Υπογραφή:

Ημερ. επίθεσης / αποκατάστασης: 19/05/2023

AU1056183

 1. Χ. Καλαμτσάκης της Ελλάδας (Α: Δεληγιάννου, Σ: Σοβαρή, Ε: Επαχίνουνη)
 Ελεγκτής Ελλείψεων