


Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος

Αρ. Κυκλοφορίας	ΙΥΚ 2394	Ημερομηνία	
Αρ. Πλαισίου	554033		
Μάρκα	HYUNDAI		
Περιγραφή Οχήματος	I20		
Χρώμα	ΛΕΥΚΟ		

	a/a	Σημάδια από πέτρες	Αμυχή	Βαθούλωμα	Σπασιμο	ΒΑΜΕΝΟ
	1					V
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					
	13					V
	14					
	15					
	16					
	17					
	18					
	19					
	20					
	21					V
	22					
	23					
	24					
	25					
	26					
	27					



Ελαστικά						Ελεγκτές	
Θέση	Πέλαμα	Κατασκευαστής	Μέγεθος	Διάμετρος	Εποχικό Ελαστικό		
Εμπρός Αριστερά	4,01	PIRESTONE	185,65	15	ΘΕΡΙΝΟ	1	ΜΠΟΥΤΟΒΙΝΑΣ
Εμπρός Δεξιά	4,9	V	V	V	V		
Πίσω Αριστερά	3,93	MICHELIN	V	V	V	2	
Πίσω Δεξιά	4	V	V	V	V		
Ρεζέρβα		MAXXIS	125,8	V			