

GR

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  
TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE

ΚΩΔ ΚΤΕΟ

101

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ

0582676



3. ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΚ:57001

AUTOVISION SAKAR A.E.

9. AUTOVISION SAKAR ΘΕΡΜΗ

ΤΗΛ: 2310487500

ΦΑΞ: 2310486224

ΑΦΜ: 099354386

ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

SUZUKI

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

SX4, SUZUKI SX4

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΘΕΣ&lt;8-ΙΧ

4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)

101634

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

NKΤ8875

1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)

TSMJYB82S00352216

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚΑΥΣΙΜΟ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

## ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

Επιτυχής

ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  
Περιοδικός ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

19/11/2024 12:45

8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)

19/11/2026

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΤΕ1010536553 09/05/2023 ΚΤΕΟ101

ΡΥΘΟΙ	CO (%)		HC (ppm)		λ	Κ (m <sup>3</sup> )
	Ρελαντί	***	***	***	***	0.01
Υψηλές Στροφές	***	***	***	***		
ΠΕΔΗ	Μονόπλευρο	Άξονας 1	Άξονας 2	Άξονας 3	Άξονας 4	
		3.051	8.696			
	Απόδοση (%)	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης		
		Συνολική	Οπισθ. τροχού	17.475		

ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει		*** db (A)		*** rpm
	Σύγκλιση / Απόκλιση	Αποσβεστήρες κραδασμών			
		(m/km)	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)
	Άξονας 1	-0.5	87	89	2.247
	Άξονας 2		64	62	3.125

## ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

Χ<sup>1</sup> ΚΩΔ<sup>2</sup> ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ6. Αρ. Δ.Τ.Ε. | Ημερομηνία | Ενδ. Χλμ.  
1010536553 | 09/05/2023 | 79810

## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΩΣ Κ.Ε.Κ. ΓΙΑ  
ΕΝΑ ΕΤΟΣ, 73792196895505190056 33ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ  
\_\_ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

## ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ

Έλαβα γνώση των ελλείψεων και της υποχρέωσής μου να τις αποκαταστήσω σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  
Υπογραφή:

Ημερ. εκτύπωσης / επανεκτύπωσης: 19/11/2024

AU 1852273

1 Χ: Χαρακτηρισμός της Έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη)

2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης